



# Unione di Comuni "Verona Est"

Tra i Comuni di Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di Sotto


## POLIZIA LOCALE

Sede operativa - P.zza O. Marcolumbo 19 - Caldiero - Vr  
tel. 0456152385 fax. 0456170586

N. 6612 di prot.

Caldiero 18/12/2007

OGGETTO: Semafori intelligenti - comunicazione.



E p.c.

**Ai** **Sig. Sindaco**  
**Trabucchi prof Giuseppe**  
**del comune di**  
**ILLASI**

**All'** **Assessore alla PL**  
**Martinelli dott. Donato**

**Ai** **Sig.ri Sindaci**  
**dei comuni di**

**CALDIERO**

**COLOGNOLA AI COLLI**

**MEZZANE DI SOTTO**

In relazione a quanto in oggetto citato, e precisamente in riferimento ai semafori posizionati in via Filzi incrocio con via Bon e via Donzellino incrocio con via S. Pietro di codesto Comune dove attualmente sono anche installate la apparecchiature per il rilevamento automatico delle violazioni (T-Red), si comunica che il Ministero dei Trasporti con nota del 29.10.2007 e quella dell'Agosto sempre 2007, afferma e ribadisce che ...non è previsto dalle vigenti norme regolamentari che l'impianto semaforico venga utilizzato per la regolazione della velocità, né che il ciclo dello stesso sia comandato dal superamento di un determinato limite di velocità.... e che ....il Ministero non ha mai rilasciato omologazioni per impianti funzionanti con tale modalità....

Considerato che al momento dell'installazione dei semafori in questione non esistevano ostatività da parte del Ministero e quindi il "sistema" era "regolarissimo", ora con tali circolari si è creato un "tallone d'Achille" nel sistema, il quale porterà all'accoglimento dei ricorsi avverso le violazioni accertate a mezzo dei T-Red, aventi per motivazioni la modalità di funzionamento dei semafori in questione.

In relazione a quanto sopra scritto, al fine di risolvere il problema è riportare il tutto alla perfetta regolarità, si propone alla SV (come già proposto verbalmente più volte), di voler disporre il cambio di modalità di funzionamento dei semafori in questione, facendoli funzionare a cicli automatici regolari, o in alternativa ad autorizzare lo spostamento al semaforo di via Battisti - incrocio con via S. Bartolomeo dei rilevatori T-Red.

Alla luce di quanto sopra scritto si chiede alla SV un cenno di riscontro entro breve tempo; in caso contrario lo scrivente si vedrà costretto a disporre la rimozione dei dispositivi T-Red posizionati negli impianti semaforici in questione.

Per i motivi di cui sopra non sarà possibile posizionare un'altra apparecchiatura T-Red al semaforo di via Filzi – incrocio con via XV Aprile fintanto che funzionerà mediante il rilevamento della velocità dei veicoli.

La presente anche in risposta alla nota n. 12381 del 17.12.2007 di codesto Comune. In attesa di un cenno di riscontro si coglie l'occasione per porgere

Distinti Saluti



  
Il Comandante  
Vice Commissario  
Lovato Graziano